

## 1 DESCRIPTION

Valise ALROC™ de préparation des câble HTA pour la mise en place d'accessoires de jonctions, de terminaisons et d'extrémités.

Abrasion des la gaine, dénudage de la gaine, reprise de l'écran, mise à la terre, incision du semi-conducteur pelable, Enlèvement du semi conducteur non pelable ou adhérent, dénudage de l'isolant jusqu'au conducteur, chanfrein de l'isolant, ...

## 2 INSTRUCTONS GENERALES

### 2.1 Conditions Générales

L'utilisation de cette valise nécessite un agrément pour la réalisation des têtes de câble

### 2.2 Sécurité électrique

Habilitatation électrique requise selon le contexte d'intervention et de consignation

### 2.3 Sécurité particulière

Utilisation des équipements de protection individuelle et notamment : Avec risque de coupure ou projection possible de particule du câble

## 3 Contenu de la valise



---

8 rue de la commune de Paris  
ZI BP 33  
77370 Nangis  
Tél : 01 64 60 50 50  
Fax : 01 64 08 17 98  
E-mail : [sdel\\_materiel@sdel.fr](mailto:sdel_materiel@sdel.fr)

68 rue Edith Cavell  
94400 Vitry Sur Seine  
Tel : 01 49 60 15 10  
Fax : 01 49 60 15 11

Siège social : SDEL IDF INDUSTRIE  
5-7 Rue du général Leclerc – BP 56  
77722 MORMANT Cedex  
RCS 479 405 102 - Siret 479 102 00035 - TVA intracom FR 04 479 405 102 - Code APE 7732 Z

## 4 STOCKAGE

Choisir Intérieur ou Extérieur 0 à 40°C

## 5 MANUTENTION

Poids 11Kg

## 6 MISE EN SERVICE

NA

## 7 ENTRETIEN

Vérifier le contenu de la valise et s'assurer l'état tranchant des outils de coupe

---

8 rue de la commune de Paris  
ZI BP 33  
77370 Nangis  
Tél : 01 64 60 50 50  
Fax : 01 64 08 17 98  
E-mail : [sdel\\_materiel@sdel.fr](mailto:sdel_materiel@sdel.fr)

68 rue Edith Cavell  
94400 Vitry Sur Seine  
Tel : 01 49 60 15 10  
Fax : 01 49 60 15 11

Siège social : SDEL IDF INDUSTRIE  
5-7 Rue du général Leclerc – BP 56  
77722 MORMANT Cedex  
RCS 479 405 102 - Siret 479 102 00035 - TVA intracom FR 04 479 405 102 - Code APE 7732 Z